CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

FIRMA

Naam: BVBA Total Storage
Straat en nummer: Industrielaan 65
Postcode en gemeente: 8560 Moorslede
Tel.: 0478/27 37 30
Fax: /
E-mail: info@totalstorage.be
BTW-nummer: BE

KLANT

Naam:
Straat en nummer: Baron de Pélichystraat 39
Postcode en gemeente: 8870 Izegem
Tel.: Fax:
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:
idem

TYPE RESERVOIR *(kruis aan wat van toepassing is)*

☐ Niet ingedeeld Inhoud L

☑ Ingedeeld Inhoud 6300 L
☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

☐ Cilindrisch	☒ Parallellepidisch	☐ Rond	☐ Ovaal
☒ Toegankelijk	☐ Inkuiping	☐ Niet toegankelijk	☐ groeve
☒ Staal	☐ Polyester	☐ Polyethyleen	☐ Andere:

Datum van plaatsing: .....

VISUELE CONTROLE *(kruis aan wat van toepassing is)*

	Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
TOEZICHTSPUT	☐	☒		
Staat toezichtsput			☐	☐
Dichtheid toezichtsput			☐	☐
Vervuiling rond tank			☐	☐
Staat deksel			☐	☐
INKUIPING/	☐	☒		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☒	☐	☐
Stookoliefilter	☐	☒	☐	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☐

ACCESOIRES *(kruis aan wat van toepassing is)*

		Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
Peilmeting	Peillat	☐	☒	☐	☐
	Mechanisch	☐	☒	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☒	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☒	☐	☐
	Andere	☒	☐	☒	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☐	☒	☐	☐
	Electronische sonde	☒	☐	☒	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☒	☐	☐
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐
	Overdruk	☐	☒	☐	☐
	Peilputten	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
Kathodische bescherming	..... mV	☐	☒	☐	☐

OPMERKINGEN

/

TESTEN *(kruis aan wat van toepassing is)*

		uitgevoerd	niet uitgevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering		☒	☐	☒	☐	Hoeveelheid water: / cm Zuurtegraad: ..... pH Conductiviteit: ..... mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☒	☐	☐	Boven het vloeistofniveau: ..... dB Onder het vloeistofniveau: ..... dB
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐	Drukverlies: ..... mbar/h
	Overdruk	☐	☒	☐	☐	Drukverlies: ..... mbar/h
	Andere	☒	☐	☒	☐	
Potentiaalmeting		☐	☒	☐	☐	..... mV

Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport — Van toepassing ☐ Ja ☒ Neen — Rapporten in bijlage ☐ Ja ☒ Neen

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

/

bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel

BESLUIT: *(kruis aan wat van toepassing is)*

☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Konstantin Dimitrov
Erkenningsnummer: 5V03059

DATUM KEURING: 13 - 03 - 2020
DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VÓÓR / - / - /

(handtekening erkend technicus)

voor kennisname,

(handtekening klant)