

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Handwritten:
Aardbode
056 705 405

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 20109052407

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: App. 03/01

Riesdamschijn 132 8870 Lierne

EIGENAAR: SPM Condit

Adres: 106M

OPDRACHTGEVER: Clara Polle

Adres: TORPESSTRAND 18 8870 Lierne

INSTALLATEUR: 106M

Adres: 106M

BTW of IK: 690-390-767

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. 91 266 955
Index: 000 00 2,3

Datum van het onderzoek: 25/05/09 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: LS App 03.01

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 110/220 V Bescherming van de aansluiting max. 50 A

Bedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm² Alg. schakelaar: type D.H. 50A/30mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 13; RA: 3 Ohm; RI tot 110 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

Handwritten:
Zie bijlage voor hand- & situatieschema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: Geen

<i>Handwritten:</i> Notis: bodpennen - baren metalen en definitieve aansluiting nog niet gekend.	PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
	gezien op _____
	de aangestelde van de stroomverdelers
	naam: _____ handtekening: _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op _____ (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: Annelle Suk 200
nr. + naam + handtekening

De directeur, I.O.